

2023年7月7日

お客様各位

三菱マヒンドラ農機株式会社

コンバインのリコール届出(届出番号:5324)に関するお知らせ

日頃は当社製品をご愛用頂き誠にありがとうございます。2023年7月7日、下記製品につきましてリコールを国土交通省へ届出いたしましたのでお知らせいたします。ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます。該当製品をご愛用の皆様には、ご購入先からご案内させていただきますので、お早めに点検・修理をお受けいただけますようお願い申し上げます。

●不具合の状況：

- ①道路運送車両の保安基準改正があった際、方向指示器のターンユニットの設計が誤っていたため、方向指示器が断線等不具合を起こした場合に運転者に警告が示されない。そのため、方向指示器の故障に気づかず運転し続けるおそれがある。
- ②道路運送車両の保安基準改正があった際、方向指示器のターンユニットの設計を変更する必要があるにもかかわらず、変更をせず生産を続けたため、方向指示器が断線等不具合を起こした場合に運転者に警告する機能がない。そのため、方向指示器の故障に気づかず運転し続けるおそれがある。

●改善措置の内容：

- ①全車両、ターンユニットを交換し規定の機能を持つ方向指示器にする。
- ②全車両、ターンユニットおよびハーネスを追加し規定の機能を持つ方向指示器にする。

●対象車両：


通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲	リコール対象車の台数	改善措置
VM221	C23A-30026～C23A-30478	18	①
VM221G	C23A-30011～C23A-30494	462	
VM219	C23A-10013～C23A-11167	71	
VM219G	C23A-10012～C23A-11165	1084	
VS323	C23A-70011～C23A-71351	1341	
VS321	C23A-50012～C23A-50667	657	
VM218	C18B-10011～C18B-10453	443	
V323	C23B-70011～C23B-70332	322	
V321	C23B-50011～C23B-50116	106	
V220	C23B-10017～C23B-10158	3	
V220G	C23B-10011～C23B-10216	194	
V324	C24B-60011～C24B-60182	172	
V322	C24B-40011～C24B-40074	64	
V221G	C24B-20011～C24B-20067	57	
VG85	C85B-10011～C85B-10123	113	
VG585	C85B-30011～C85B-30110	100	
VR98	C98A-10011～C98A-10267	167	
VR698	C98A-30011～C98A-30161	85	
VR6108	C10C-50011～C10C-50129	119	

通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲	リコール対象車の台数	改善措置
VY60	C62A-10305～C62A-10886	91	②
VY50	C49A-10271～C49A-10417	147	
VG60	C62A-50222～C62A-50421	200	
VS38	C43B-30167～C43B-30331	165	
VY43	C43B-10182～C43B-10518	337	
VM217	C17B-50245～C17B-50527	44	
VM217G	C17B-50233～C17B-50542	266	
VM215	C17B-30358～C17B-31398	280	
VM215G	C17B-30336～C17B-31400	784	
VM213	C17B-10356～C17B-10938	450	
VM213G	C17B-10351～C17B-10927	138	
合計		8480	

※対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

●識別マークの位置：

改善措置実施後は下図の通り、ターンユニットに白色マーキングを行う。



●リコール届出番号：「5324」

●改善措置開始日：2023年7月10日

●お問い合わせ窓口：三菱マヒンドラ農機株式会社 品質保証部 TEL：0852-52-2302

なお、受付時間は平日の9:00～17:00とさせていただきます、土・日・祝日は除かせていただきます。