

2015年12月10日

お客様各位

三菱マヒンドラ農機株式会社

コンバインのリコール届けに関するお知らせ

日頃は当社製品をご愛用頂き誠にありがとうございます。

平成27年12月10日、下記商品につきましてリコール届出(国土交通省)をいたしました。

ご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけしますこと、心からお詫び申し上げます。

該当の商品をお使いのお客様には、ご購入先からご案内させていただきますので、

よろしく願い申し上げます。

●不具合の状況

- ① 動力伝達装置において、左旋回クラッチケースの製造が不適切なため、クラッチケースの強度が不足しているものがある。そのため、左旋回時にかかる油圧によりクラッチケースに亀裂が生じてオイルが漏れ、最悪の場合、クラッチケースが破損して旋回できなくなるおそれがある。
- ② 原動機において、冷却ファンを作動させる駆動プーリとベアリングの嵌合部の隙間が大きいため、駆動プーリのボス部が摩耗することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、摩耗が進行して冷却ファンを駆動できず冷却ファンが停止し、最悪の場合、オーバーヒートに至るおそれがある。または、摩耗が進行したプーリの振動により駆動シャフトが破損して冷却ファンが停止し、最悪の場合、オーバーヒートに至るおそれがある。

●改善処置の内容

- ① 全車両、クラッチケースを良品と交換する。
- ② 全車両、冷却ファン駆動ユニットを対策部品と交換する。

●対象車両

リコール届出(国土交通省)

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	KDN-VC63A	「VY463」 「VY463R」	C63A-10175 ~C63A-10338 平成 23 年 6 月 2 日~平成 26 年 6 月 17 日	164	①164
		「VG563」 「VG563R」	C63A-50181 ~C63A-50337 平成 23 年 6 月 1 日~平成 25 年 9 月 21 日	157	①157
	KDN-VC70A	「VG570」	C70A-10011 ~C70A-10177 平成 25 年 2 月 11 日~平成 26 年 10 月 28 日	167	①113 ②167
	EDR-VC10C	「VR6108」	C10C-50022 ~C10C-50129 平成 23 年 5 月 27 日~平成 25 年 10 月 17 日	108	①108
	WDP-VC98B	「V598」	C98B-70011 ~C98B-70014 平成 26 年 5 月 12 日~平成 26 年 5 月 30 日	4	①4
		「V698」	C98B-60011 ~C98B-60013 平成 26 年 5 月 13 日~平成 26 年 5 月 19 日	3	①3
			「VCH650」	C63B-10011 ~C63B-10071 平成 24 年 4 月 19 日~平成 26 年 5 月 23 日	58
クボタ	KDN-VC63B	「ARH650」	C63B-30001 ~C63B-30031 平成 25 年 3 月 30 日~平成 26 年 1 月 16 日	31	①31
キセキ		「HC650」	C63B-10038 ~C63B-10040 平成 24 年 8 月 23 日~平成 24 年 8 月 31 日 C63B-50011 ~C63B-50031 平成 25 年 5 月 21 日~平成 26 年 5 月 13 日	24	①24
	(計 5 型式)	(計 11 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 23 年 5 月 27 日~平成 26 年 10 月 28 日	(計 716 台)	①662 ②167

ご注意

1. 対象車の製作期間は、ご購入の時期とは異なります。
2. 対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

●リコール届出番号「3708」

●対策開始日

平成 27 年 12 月 11 日

●お問い合わせ窓口

三菱マヒンドラ農機株式会社 品質統括部 TEL:0852-52-3030