

コンバインVシリーズのリコールについて

日頃は弊社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
この度、コンバインVシリーズの一部につきまして、平成26年8月1日に下記内容のリコールを国土交通省に届け出いたしました。

ご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、ご購入先からご案内させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

リコール届出番号 3409
リコール開始日 平成26年8月2日

●不具合の状況

刈取脱穀作業車のかじ取り装置において、ステアリングレバーの位置を検出するマイクロスイッチの調整が不適切なものがある。そのため、ステアリングレバーを操作しても、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。

●改善措置の内容

全車両、ステアリングレバーの位置を検出するマイクロスイッチを再調整する。

●対象車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	VC14D	「V211」	C14D-10011～C14D-10078 平成25年9月27日～平成26年6月24日	36	
		「V214」	C14D-30011～C14D-30071 平成25年9月27日～平成26年5月14日	32	
	VC19A	「V217」	C19A-10011～C19A-10135 平成25年9月26日～平成26年6月27日	85	
		「V319」	C19A-30011～C19A-30074 平成25年9月25日～平成26年6月27日	40	
合 計				193	

ご注意

- 対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれていますので、詳細についてはご購入先にお問い合わせください。
- 対象車の製作期間は、ご購入の時期とは異なります。

●お問い合わせ窓口

三菱農機株式会社 品質統括部 TEL 0852-52-3030