

トラクタMT651/751/801/901のリコールについて

日頃は弊社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
この度、トラクタMT651～901につきまして、平成26年11月7日に下記内容のリコールを国土交通省に届け出いたしました。
ご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、ご購入先からご案内させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

リコール届出番号 3458
リコール開始日 平成26年11月7日

●不具合の状況

農耕トラクタの制動装置において、ブレーキバルブの構造が不適切なため、

- ①イコライザバルブ内に圧力が残る場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキバルブ内の油温上昇に伴い、イコライザバルブ内に残った圧力が高くなり、最悪の場合、ブレーキペダルを踏み込めなくなる。
- ②ポンピングブレーキをした際の圧力変動により、チェックバルブとピストンが干渉することがある。そのため、チェックバルブとピストンが噛み込みブレーキペダルが戻り不良となり、最悪の場合、ブレーキがロックすることがある。

●改善措置の内容

全車両、ブレーキバルブを対策品に交換する。

●対象車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	MT65B	「MT651」	T65B-50015～T65B-50041 平成11年12月2日～平成15年11月10日	27	
	MT90B	「MT751」	T90B-50015～T90B-50054 平成11年12月6日～平成15年3月4日	40	
		「MT801」	T90B-70015～T90B-70031 平成12年3月30日～平成15年3月5日	17	
		「MT901」	T90B-90015～T90B-90055 平成12年4月3日～平成16年3月25日	41	
合 計				125	

ご注意

1. 対象車の製作期間は、ご購入の時期とは異なります。

●お問い合わせ窓口

三菱農機株式会社 品質統括部 TEL 0852-52-3030