

2021年1月15日

お客様各位

三菱マヒンドラ農機株式会社

## トラクタのリコール届出(届出番号：4876)に関するお知らせ

日頃は当社製品をご愛用頂き誠にありがとうございます。2021年1月15日、下記製品につきましてリコールを国土交通省へ届出いたしましたのでお知らせいたします。ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます。該当製品をご愛用の皆様には、ご購入先からご案内させていただきますので、お早めに点検・修理をお受けいただけますようお願い申し上げます。

### ●不具合の状況：

農耕トラクタの燃料フィルタ取付ブラケットにおいて、当該ブラケットの強度が不足しているため、エンジン等の振動により破損することがある。そのため、燃料フィルタから燃料タンクへの戻りホースが冷却ファンに接触して、最悪の場合、戻りホースが損傷し燃料がボンネット内に飛散するおそれがある。

### ●改善処置の内容：

全車両、燃料フィルタ取付ブラケットを対策品に交換する。なお、当該ブラケットが破損しているものは燃料フィルタ及び戻りホースを新品に交換する。

### ●対象車両：

通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲	リコール対象車の台数
GV60 GVK60	MRX-10009~MRX-20195	55
GV65 GVK65	MRX-30007~MRX-40752	83
GV70 GVK70	MRX-50034~MRX-60575	96
		合計：234台

### ご注意

対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

本件は、2019年4月24日付、届出番号「4490」にてリコール届出を行ったものですが、新たな原因が判明したため、新たに届出するものです。

### ●リコール届出番号：「4876」

### ●改善処置開始日：2021年1月29日

### ●お問い合わせ窓口：三菱マヒンドラ農機株式会社 品質統括部 TEL：0852-52-3030

なお、受付時間は平日の9:00~17:00とさせていただきます、土・日・祝日は除かせていただきます。