

お客様各位

三菱マヒンドラ農機株式会社

トラクタのリコール届出(届出番号:4953)に関するお知らせ

日頃は当社製品をご愛用頂き誠にありがとうございます。2021年5月14日、下記製品につきましてリコールを国土交通省へ届出いたしましたのでお知らせいたします。ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます。該当製品をご愛用の皆様には、ご購入先からご案内させていただきますので、お早めに点検・修理をお受けいただけますようお願い申し上げます。

●不具合の状：

農業用トラクタのアクセルペダル戻しスプリングにおいて、製造上の工程が不適切なものがある。そのため、トラクタ使用中に同スプリングが破損し、アクセルペダルから足を離してもペダルが戻らず、速度が低下しなくなるおそれがある。なお、クラッチとブレーキの操作を行うことにより、車両を停止させることはできる。

●改善処置の内容：

全車両、アクセルペダルの戻しスプリングを対策品に交換する。

●対象車両：

通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲	リコール対象車の台数
GV800 GVK800	MRB-10025 ～ MRB-10120	6
GV900	MRB-30063 ～ MRB-30084	6
GV1000 GVK1000	MRA-50027 ～ MRA-50533	33
GV800H GVK800H	MRD-10003 ～ MRD-20039	3
GV900H	MRD-40023	1
GV1000H	MRC-60045	1
GV1050H GVK1050H	MRC-70017 ～ MRC-80207	7
		合計：57台

※対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

●識別マークの位置：

処置の実施後は下記の写真の通り、車体左側の型式銘板近傍に「NO.4953」のステッカーを貼り付け及び、アクセルペダルに白色マーキングの実施と合わせて目視にて識別を実施します。



「No.4953」のステッカー



白色マーキング

●リコール届出番号： 「4953」

●改善処置開始日： 2021年5月21日

●お問い合わせ窓口： 三菱マヒンドラ農機株式会社 品質統括部
TEL:0852-52-3030 受付時間は 9:00～17:00(土日祝日除く)とさせていただきます。