

2021年6月18日

お客様各位

三菱マヒンドラ農機株式会社

コンバインのリコール届出(届出番号:4976)に関するお知らせ

日頃は当社製品をご愛用頂き誠にありがとうございます。2021年6月18日、下記製品につきましてリコールを国土交通省へ届出いたしましたのでお知らせいたします。ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます。該当製品をご愛用の皆様には、ご購入先からご案内させていただきますので、お早めに点検・修理をお受けいただけますようお願い申し上げます。

●不具合の状況：

事象①動力伝達装置において、主変速レバーに繋がった主変速ロッドと走行用 HST（静油圧式無段変速機）を連結するピンの選定が不適切でスナップピンによる連結としたため、ワラ等の引っ掛かりでスナップピンが抜ける場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、主変速ロッドが HST から外れ、最悪の場合、主変速レバーを中立位置にしても、イグニッションキーを“OFF”にしなければ、車両が停止しないおそれがある。

事象②制動装置において、駐車ブレーキペダルと駐車ブレーキアームを連結する駐車ブレーキロッドのピン選定が不適切でスナップピンによる連結としたため、ワラ等の引っ掛かりでスナップピンが抜ける場合がある。そのまま使用を続けると、駐車ブレーキロッドが駐車ブレーキアームから外れ、駐車ブレーキペダルで駐車ブレーキが効かなくなり、車両が動き出すおそれがある。

●改善措置の内容：

事象①全車両、主変速ロッドの HST 抜け方向への動きを牽制する金具を追加し、HST と連結するスナップピンをワリピンへ変更し、平座金を追加する。

事象②全車両、スナップピンをワリピンへ変更する。


●対象車両：

通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲	リコール対象車の台数 事象①	リコール対象車の台数 事象②
V211A	C 229-50001～C 229-50146	145	146
V213A	C 230-50001～C 230-50138	135	138
		合計：280 台	合計：284 台

※対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

●識別マークの位置：

改善措置実施後は下記の写真の通り、運転席左側の安全鑑定証票の近傍に「No.4976」のステッカーを貼り付ける。



「No.4976」のステッカー

●リコール届出番号：「4976」

●改善措置開始日：2021年6月22日

●お問い合わせ窓口：三菱マヒンドラ農機株式会社 品質統括部 TEL：0852-52-3030

なお、受付時間は平日の9:00～17:00とさせていただきます、土・日・祝日は除かせていただきます。