

2021年6月24日

お客様各位

三菱マヒンドラ農機株式会社

コンバインのリコール届出(届出番号:4973)に関するお知らせ

日頃は当社製品をご愛用頂き誠にありがとうございます。2021年6月24日、下記製品につきましてリコールを国土交通省へ届出いたしましたのでお知らせいたします。ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます。該当製品をご愛用の皆様には、ご購入先からご案内させていただきますので、お早めに点検・修理をお受けいただけますようお願い申し上げます。

●不具合の状況：

コンバインにおいて、排気管およびその近傍の断熱処理が不適切であるとともに、設計が不適切なため、排気管の近傍に屑が堆積し、ディーゼル微粒子捕集フィルター（DPF）再生処理中に表面温度が上昇し高温となった排気管とその付近に堆積したワラ屑などが接触する場合があります。そのため、ワラ屑から発煙し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

●改善措置の内容：

全車両、排気管の交換と断熱材、カバーおよびラベルを追加する。


●対象車両：

通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲	リコール対象車の台数
V6120	C12B-80011～C12B-80068	58
		合計：58台

※対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

●識別マークの位置：

改善措置実施後は下記の写真の通り、運転席左側カバーに「No.4973」のステッカーを貼り付ける。



●リコール届出番号：「4973」

●改善措置開始日：2021年6月25日

●お問い合わせ窓口：三菱マヒンドラ農機株式会社 品質統括部 TEL：0852-52-3030

なお、受付時間は平日の9:00～17:00とさせていただきます、土・日・祝日は除かせていただきます。