

2022年3月15日

お客様各位

三菱マヒンドラ農機株式会社

トラクタのリコール届出(届出番号:5114)に関するお知らせ

日頃は当社製品をご愛用頂き誠にありがとうございます。2022年3月15日、下記製品につきましてリコールを国土交通省へ届出いたしましたのでお知らせいたします。ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます。該当製品をご愛用の皆様には、ご購入先からご案内させていただきますので、お早めに点検・修理をお受けいただけますようお願い申し上げます。

●不具合の状況：

事象①農耕用トラクタのエンジンルーム内のワイヤハーネスにおいて、取り回しが不適切なため、ワイヤハーネスとエアコンコンデンサのスライドフレームが接触しているものがある。そのため、走行中の振動やスライドフレームとの擦れにより、当該ワイヤハーネスの被覆が摩耗により損傷して内部電線が短絡し、最悪の場合、ワイヤハーネスが焼損して火災となるおそれがある。

事象②農耕用トラクタのエンジンルーム内のワイヤハーネスにおいて、取り回しが不適切なため、ワイヤハーネスとバッテリー固定ボルトが接触しているものがある。そのため、走行中の振動等により、当該ワイヤハーネスの被覆が摩耗により損傷して内部電線が短絡し、最悪の場合、ワイヤハーネスが焼損して火災となるおそれがある。

●改善処置の内容：

事象①全車両、ワイヤハーネス固定用のコードクランプを追加し、ワイヤハーネスの経路を変更するとともに保護ゴムを追加する。また、ワイヤハーネスに損傷が見られるものは、補修またはワイヤハーネスを新品に交換する。

事象②全車両、バッテリー固定ボルトに保護ゴムを追加する。また、ワイヤハーネスに損傷が見られるものは、補修またはワイヤハーネスを新品に交換する。

●対象車両：


通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲	リコール対象車の台数	措置内容
GV60 GVK60	MRX-10009～MRX-20286	81	②81
GV65 GVK65	MRX-30007～MRX-40988	96	②96
GV70 GVK70	MRX-50034～MRX-60985	123	②123
GV77 GVK77	MRZ-10018～MRZ-10943	80	①②80
GV87 GVK87	MRZ-30005～MRZ-30669	87	①②87
GV97 GVK97	MRZ-50019～MRZ-52470	189	①②189
		合計：656	②のみ：300台 ①②共：356台

※対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

●識別マークの位置：

「事象①」の改善作業実施済車は、部品の有無で判断できるので特別な識別表示は行わない。

「事象②」の改善作業実施済車は、部品の有無で判断できるので特別な識別表示は行わない。



●リコール届出番号：「5114」

●改善処置開始日：2022年3月25日

●お問い合わせ窓口：三菱マヒンドラ農機株式会社 品質統括部
TEL:0852-52-3030 受付時間は9:00～17:00(土日祝日除く)とさせていただきます。