

2022 年 10 月 21 日

お客様各位

三菱マヒンドラ農機株式会社

トラクタのリコール届出(届出番号:5211)に関するお知らせ

日頃は当社製品をご愛用頂き誠にありがとうございます。2022 年 10 月 21 日、下記製品につきましてリコールを国土交通省へ届出いたしましたのでお知らせいたします。ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます。

該当製品をご愛用の皆様には、ご購入先からご案内させていただきますので、お早めに点検・修理をお受けいただけますようお願い申し上げます。

●不具合の状況：

農耕トラクタのメータパネル内のワイヤハーネスに於いて、ワイヤハーネス図面の保護指示が不適切なため、ワイヤハーネスとブレーキペダルの戻りスプリングを掛けるプレートが接触しているものがある。

そのため、走行中の振動等により、当該ワイヤハーネスが摩耗により損傷して内部電線の短絡を起こし、最悪の場合、ワイヤハーネスが焼損して火災となるおそれがある。

●改善処置の内容：

全車両、ワイヤハーネスのコネクタ根元の素線部へ保護材を貼り付けワイヤバンドで固定し、ブレーキペダルの戻りスプリングを掛けるプレートの角部へ保護ゴムを追加し配策経路の点検を行う。また、ワイヤハーネスに損傷が見られるものは、補修またはワイヤハーネスを新品に交換する。

●対象車両：

通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲	リコール対象車の台数
GM302	T36G-70011～T36G-70015	3
GM332	T36G-60011～T36G-60019	9
GM332H	T36G-68011～T36G-68023	10
「GM362」	T36G-50011～T36G-50034	13
「GM362H」	T36G-58011～T36G-58027	5
「GM362HU」	T36G-56011～T36G-56020	10
「GA302」	T36F-90011～T36F-90019	5
「GA302H」	T36F-98011～T36F-98012	2


通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲	リコール対象車の台数
「GA332」	T36F-60011～T36F-60020	5
「GA332H」	T36F-68011～T36F-68020	8
「GAK332」	T36F-80011～T36F-80012	2
「GA362」	T36F-50011～T36F-50041	27
「GA362H」	T36F-58011～T36F-58044	33
「GAK362」	T36F-70011～T36F-70024	12
「GM452D」	T50H-80011～T50H-80023	6
「GM502D」	T50H-70011～T50H-70035	14
「GM502ET」	T50H-78011～T50H-78013	3
「GM552D」	T55E-60011～T55E-60067	31
「GA452」	T50G-60011～T50G-60025	14
「GAK452」	T50G-80011～T50G-80018	3
「GA502」	T50G-50011～T50G-50038	25
「GAK502」	T50G-70011～T50G-70017	6
「GA552」	T55D-50011～T55D-50087	62
「GAK552」	T55D-60011～T55D-60032	19
		合計：327

※対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

●識別マークの位置：

改善後の識別：座席後方フレームに作業完了の識別として青色丸シールを貼付けます。

作業完了の識別として青色丸シールを貼付けます



●リコール届出番号： 「5211」

●改善処置開始日： 2022 年 10 月 24 日

●お問い合わせ窓口：三菱マヒンドラ農機株式会社 品質保証部 TEL：0852-52-3030
なお、受付時間は平日の 9:00～17:00 とさせていただきます、土・日・祝日は除かせていただきます。