

2022 年 12 月 23 日

お客様各位

三菱マヒンドラ農機株式会社

トラクタのリコール届出(届出番号:5256)に関するお知らせ

日頃は当社製品をご愛用頂き誠にありがとうございます。2022 年 12 月 23 日、下記製品につきましてリコールを国土交通省へ届出いたしましたのでお知らせいたします。ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます。

該当製品をご愛用の皆様には、ご購入先からご案内させていただきますので、お早めに点検・修理をお受けいただけますようお願い申し上げます。

●不具合の状況：

エンジンルーム内バッテリー周辺のワイヤハーネスにおいて、取り回しが不適切なため、当該ワイヤハーネスが周辺部品と接触しているものがある。そのため、走行時や作業時の振動により当該ワイヤハーネスの被覆が損傷して、ワイヤハーネス内の配線が短絡、発熱、焼損することがあり、最悪の場合車両火災に至る恐れがある。

●改善処置の内容：

全車両、ワイヤハーネスに固定用のコードクランプを追加し、ワイヤハーネスの経路を変更するとともに周辺部品に保護材を追加する。また、ワイヤハーネスの損傷状況を点検し、必要に応じて補修またはワイヤハーネスを新品に交換する。

●対象車両：

通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲	リコール対象車の台数
「GTS260」	K3LB-11248～K3LB -15188	9
「GTS265」	K3LB -16269	1
「GTS266」	K3LB -17158～K3LB -26091	9
「GTS310」	K3LC -11235～K3LC -15777	8
「GTS315」	K3LC -16783～K3LC -19394	11
「GTS316」	K3LC -20216～K3LC -36112	32
		合計：70


※対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

●識別マークの位置：

改善後の識別：下図の場所（フロンピラー左側支柱）に白色マーキングを実施する。

作業完了の識別としてフロンピラー左側支柱に白色マーキングを実施する。

フロントカバー



●リコール届出番号：「5256」

●改善処置開始日： 2023 年 1 月 6 日

●お問い合わせ窓口：三菱マヒンドラ農機株式会社 品質保証部 TEL：0852-52-3030
なお、受付時間は平日の 9:00～17:00 とさせていただきます、土・日・祝日は除かせていただきます。