

2024年11月25日

お客様各位

三菱マヒンドラ農機株式会社

トラクタのリコール届出(届出番号:5580)に関するお知らせ

日頃は当社製品をご愛用頂き誠にありがとうございます。2024年11月22日、下記製品につきましてリコールを国土交通省へ届出いたしましたのでお知らせいたします。ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます。

該当製品をご愛用の皆様には、ご購入先からご案内させていただきますので、お早めに点検・修理をお受けいただけますようお願い申し上げます。

●不具合の状況：

農耕トラクタのファンベルトにおいて、製造時のベルト張り調整が不適切なため、ベルト張力が過張力になっているものがある。そのため、当該ベルトが破断し、ダイナモやウォータポンプが停止してバッテリーチャージランプが点灯し、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。

●改善処置の内容：

全車両、ファンベルトとダイナモステーを新品に交換する。その後、規定のたわみ量にファンベルトを張り調整する。


●対象車両：

通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲	リコール対象車の台数
GFK17	KBUBADDRTN1H22046～ KBUBADDRJP1G22083	9台

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。

●識別マークの位置：

改善後の識別：機種銘板の左側に黄色マーキングを実施する。



●リコール届出番号：「5580」

●改善措置開始日：2024年11月29日

●お問い合わせ窓口：三菱マヒンドラ農機株式会社 品質保証部 TEL：0852-52-2302

なお、受付時間は平日の9:00～17:00とさせていただきます、土・日・祝日は除かせていただきます。