

2026年3月25日

お客様各位

三菱マヒンドラ農機株式会社

コンバインのリコール届出(届出番号:5785)に関するお知らせ

日頃は当社製品をご愛用頂き誠にありがとうございます。2026年3月25日、下記製品につきましてリコールを国土交通省へ届出いたしましたのでお知らせいたします。ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます。

該当製品をご愛用の皆様には、ご購入先からご案内させていただきますので、お早めに点検・修理をお受けいただけますようお願い申し上げます。

●不具合の状況：

刈取脱穀作業車の主変速レバーにおいて、支点部及び皿ばねの設計検討が不十分なため、主変速レバー支点部に過大な負荷がかかることがある。そのため、そのまま使用を続けると、変速レバー操作が重くなり、最悪の場合、レバー支点部溶接箇所が破損して外れ、走行不能となるおそれがある。

●改善処置の内容：

- ①全車両、皿ばねを対策品に交換する。
- ②全車両、主変速レバーを対策品に交換する。


●対象車両：

通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲	リコール対象車の台数	備考
V465	C65B-11043～C65B-11101	59台	①②
	C65B-11102～C65B-11103	2台	①のみ
V565	C65B-51014～C65B-51033	20台	①②
V475A	C75C-31020～C75C-31041	22台	①②
	C75C-31042～C75C-31043	2台	①のみ
V575A	C75C-71066～C75C-71148	83台	①②
	C75C-71149～C75C-71150	2台	①のみ
VCH750A	C75D-10011～C75D-10048	38台	①のみ
	合計	228台	①②184台 ①のみ44台

※ リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

● 識別マークの位置：

下図の機種銘板の右下に黒色マーキングを実施する。



● リコール届出番号： 「5785」

● 改善措置開始日： 2026年3月25日

● お問い合わせ窓口：

三菱マヒンドラ農機株式会社 品質保証部 TEL：0852-52-2302

なお、受付時間は平日の9:00～17:00とさせていただきます、土・日・祝日は除かせていただきます。