

2026年4月28日

お客様各位

三菱マヒンドラ農機株式会社

トラクターのリコール届出 (届出番号:5810) に関するお知らせ

日頃は当社製品をご愛用頂き誠にありがとうございます。2026年4月28日、下記製品につきましてリコールを国土交通省へ届出いたしましたのでお知らせいたします。ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます。

現在、改善措置用部品の準備を進めており、準備が整い次第、改めてご案内申し上げますので、点検・修理(無料)をお受けいただきますようお願い申し上げます。点検・修理をお受けいただくまではディレイオフ機能*をご使用にならないようお願い申し上げます。

* 納屋等の暗所で移動しやすくする為、キーオフ後の一定時間、作業灯を点灯させる機能

●不具合の状況：

トラクターの作業灯において、設計検討が不十分であったため、キーオフ後に一定時間、作業灯を点滅(5秒間の点灯と1秒間の消灯の繰り返し)させたのちに消灯する機能がある。そのため、当該作業灯は点滅灯火に該当することから保安基準に適合しない。

●改善処置の内容：

全車両、作業灯操作パネルを対策品に交換する。

なお、交換用部品の準備に時間を要するため、使用者に不具合内容を通知のうえ、交換用部品が準備できた段階で交換する。

●対象車両：

通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲	リコール対象車の台数
GV601H	10021 ~ 10175	32台
GV651H GVK651H	10003 ~ 10549	41台
GV701H GVK701H	10025 ~ 11814	102台
GV800 GVK800	10025 ~ 10276	29台

GV900 GVK900	30063 ~ 30142	21 台
GV1000 GVK1000	50027 ~ 51246	135 台
GV800H GVK800H	10003 ~ 20464	23 台
GV900H GVK900H	40023 ~ 40094	6 台
GV1000H GVK1000H	60045 ~ 60899	13 台
GV1050H GVK1050H	70017 ~ 81265	48 台
	合計	450 台

※ リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります

● 識別マークの位置：

下図の機種銘板の左下に黄色マーキングを実施する。



● リコール届出番号： 「5810」

● 改善措置開始日： 部品の準備ができ次第

● お問い合わせ窓口：

三菱マヒンドラ農機株式会社 品質保証部 TEL：0852-52-2302

なお、受付時間は平日の 9:00～17:00 とさせていただきます、土・日・祝日は除かせていただきます。