

クローラトラクタGCR1350のリコール届出に関するお知らせ

日頃は弊社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
平成26年11月28日、下記商品につきましてリコール届出(国土交通省)および改善措置届出(環境省)をいたしました。

ご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけしますこと、心からお詫び申し上げます。

該当の商品をお使いのお客様には、ご購入先からご案内させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

記

●不具合の状況

過給器付原動機の吸入空気冷却装置(インタークーラー)の配管において、インタークーラーホースとインテークパイプの締結力が不十分なものがある。そのため、吸入空気圧に耐えられなくなり、インタークーラーホースがインテークパイプから抜け、黒煙排出量が保安基準値を超えるおそれがある。

●改善措置の内容

全車両、インタークーラーホースとインテークパイプを対策品に交換する。

●対象車両

リコール届出(国土交通省)

型式	通称名	対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	対象台数
EDR-GK13A	「GCR1350」	K13A-10011~K13A-10103 平成22年3月1日~平成25年10月31日	47台

改善措置届出(環境省)

型式	通称名	対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	対象台数
EDR-GK13A	「GCR1350」	K13A-50011~K13A-50041 平成25年12月7日~平成26年8月27日	12台

ご注意

- 対象車の製作期間は、ご購入の時期とは異なります。
- 対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

●対策開始日

平成26年12月1日

●お問い合わせ窓口

三菱農機株式会社 品質統括部 TEL 0852-52-3030

以上