

2025年3月17日

お客様各位

三菱マヒンドラ農機株式会社

## トラクタのリコール届出(届出番号:5625)に関するお知らせ

日頃は当社製品をご愛用頂き誠にありがとうございます。2025年3月14日、下記製品につきましてリコールを国土交通省へ届出いたしましたのでお知らせいたします。ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます。

該当製品をご愛用の皆様には、ご購入先からご案内させていただきますので、お早めに点検・修理をお受けいただけますようお願い申し上げます。

### ●不具合の状況：

農耕トラクタのステアリングコントローラに付属されるホルダにおいて、水浸入に対する設計が不十分なため、ホルダ内部に水が浸入し、ホルダに接続されるスプラインに錆が発生することがある。

また、振動摩耗に対する設計が不十分なため、錆と振動によりスプラインが摩耗することがある。そのため、そのまま使用を続けるとスプラインの摩耗が進み、最悪の場合、ステアリングが空転し、ステアリング操作ができなくなるおそれがある。

### ●改善処置の内容：

全車両、水浸入対策としてステアリングコントローラ上部にシール部材を追加し、被水防止カバーを追加したホルダに交換すると共に、振動摩耗対策としてホルダに接続されるシャフトを対策品に交換する。

なお、ステアリングコントローラを含む周辺部品が固着している場合や、ステアリングコントローラのスプラインが異常摩耗している場合には、関連部品を新品に交換する。


### ●対象車両：

通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲	リコール対象車の台数
GV601H	10021～10146	27台
GV651H GVK651H	10104～10458	29台
GV701H GVK701H	10025～11256	75台
		合計：131台

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

●識別マークの位置：

改善後の識別：下図の場所（ステアリングコントローラ中央）に赤色マーキングを実施する。



●リコール届出番号： 「5625」

●改善措置開始日： 部品が準備でき次第

●お問い合わせ窓口： 三菱マヒンドラ農機株式会社 品質保証部 TEL：0852-52-2302  
なお、受付時間は平日の9:00～17:00とさせていただきます、土・日・祝日は除かせていただきます。