

お客様各位

三菱マヒンドラ農機株式会社

## トラクタのリコール届出(届出番号:5112)に関するお知らせ

日頃は当社製品をご愛用頂き誠にありがとうございます。2022年3月15日、下記製品につきましてリコールを国土交通省へ届出いたしましたのでお知らせいたします。ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます。該当製品をご愛用の皆様には、ご購入先からご案内させていただきますので、お早めに点検・修理をお受けいただけますようお願い申し上げます。

### ●不具合の状況：

農耕用トラクタのかじ取り装置において、ステアリングコントローラの特性に対して油圧回路Tポートの背圧が不足しているため、特定の使用条件で油圧回路内が負圧になりキャビテーションが発生することがある。そのため、ステアリングコントローラからステアリングシリンダへの油の供給ができなくなり、ステアリングハンドルが空転し、キャビテーションが解消するまで一時的にハンドル操作が効かなくなるおそれがある。

### ●改善処置の内容：

全車両、ステアリングコントローラTポートの油圧配管継手を、対策品に交換する。

### ●対象車両：

通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲	リコール対象車の台数
GV49	GMB-10695 ～ GMB-20083	26
GV56	GMB-50982 ～ GMB-60353	70
GV64	GMD-11423 ～ GMD-20732	131
GV73	GMD-50965 ～ GMD-60331	49
GV75	GMF-30007 ～ GMF-40430	30
GV82	GMF-10110 ～ GMF-20183	39
GV90	GMF-50259 ～ GMF-60730	45
GV500	MZD-10012 ～ MZD-10193	32
GV550	MZD-30014 ～ MZD-30212	38
GV600	MZD-50019 ～ MZD-50379	64
GV650 GVK650	MZF-10061 ～ MZF-11380	92
GV700	MZF-30015 ～ MZF-30096	19


通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲	リコール対象車の台数
GV750 GVK750	MZF-50029 ～ MZF-50653	69
GV760 GVK760	MZG-10022 ～ MZG-10718	58
GV850 GVK850	MZG-30023 ～ MZG-30344	34
GV950 GVK950	MZG-50027 ～ MZG-51064	85
GV505	MZS-10009 ～ MZS-10226	51
GV555	MZS-30007 ～ MZS-30469	62
GV605	MZS-50012 ～ MZS-50606	104
GV655 GVK655	MZX-10045 ～ MZX-12965	227
GV705	MZX-30004 ～ MZX-30402	62
GV755 GVK755	MZY-50010 ～ MZY-51198	112
GV805 GVK805	MZZ-10043 ～ MZZ-10767	52
GV875 GVK875	MZZ-30024 ～ MZZ-30277	30
GV955 GVK955	MZZ-50063 ～ MZZ-51955	178
GV60 GVK60	MRX-10009 ～ MRX-20259	75
GV65 GVK65	MRX-30007 ～ MRX-40908	91
GV70 GVK70	MRX-50034 ～ MRX-60870	116
GV77 GVK77	MRZ-10018 ～ MRZ-10943	80
GV87 GVK87	MRZ-30005 ～ MRZ-30669	87
GV97 GVK97	MRZ-50019 ～ MRZ-52470	189

通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲	リコール対象車の台数
GV800 GVK800	MRB-10025 ~ MRB-10165	11
GV900	MRB-30063 ~ MRB-30096	10
GV1000 GVK1000	MRA-50027 ~ MRA-50653	51
GV800H GVK800H	MRD-10003 ~ MRD-20054	6
GV900H	MRD-40023 ~ MRD-40035	2
GV1000H GVK1000H	MRC-60045 ~ MRC-60048	2
GV1050H GVK1050H	MRC-70017 ~ MRC-80379	15
		合計：2494

※対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

●識別マークの位置：

改善後の識別：下図の場所(ステアリングコントローラ中央) に白色マーキングを実施する。



●リコール届出番号： 「5112」

●改善処置開始日： 2022年3月25日

●お問い合わせ窓口： 三菱マヒンドラ農機株式会社 品質統括部  
TEL:0852-52-3030 受付時間は 9:00~17:00(土日祝日除く)とさせていただきます。